Бюллетень технического обслуживания

BE-0036L-0315

Тема:

Проблема с системой дистанционного сенсорного управления Remote Touch

Модели:

NX200; NX200T; NX300H

Коды моделей:

ZGZ10; ZGZ15; AGZ10; AGZ15; AYZ10; AYZ15

Электрооборудование кузова

ВВЕДЕНИЕ

В данном бюллетене технического обслуживания содержится информация по производственному изменению и способу устранения указанной проблемы. Применимо к автомобилям, выпущенным до производственного изменения, действующего начиная с указанных ниже идентификационных номеров транспортного средства (VIN) или номеров рамы.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Некоторые клиенты могут указывать на то, что курсор на мультимедийном дисплее не перемещается при использовании системы дистанционного сенсорного управления Remote Touch.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

Внесены изменения в схему обмена данными системы дистанционного сенсорного управления Remote Touch.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

Модель	Код модели	Завод	Производственное изменение действительно, начиная с номера рамы	Дата внедрения
NX200	ZGZ10	TMK	2002901	Март 2015 г.
	ZGZ15 (полный привод)		2002839	
NX200t	AGZ10		2006815	
	AGZ15 (полный привод)		2012465	
NX300h	AYZ10		2004784	
	AYZ15 (полный привод)		2013487	

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

Предыдущий номер детали	Текущий номер детали	Наименование детали	Количество
84780-78030	Без изменений	Контроллер системы дистанционного сенсорного управления	1
84780-78070	Без изменений	Контроллер системы дистанционного сенсорного управления	1

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА

Заменить контроллер системы дистанционного сенсорного управления в соответствии с руководством по ремонту.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При подаче гарантийного требования руководствуйтесь применимыми положениями гарантийной политики и гарантийных бюллетеней.

Код операции	Операция	Время	OFP	T1	T2
86699	Контроллер системы дистанционного сенсорного управления: снятие и установка или замена	0,8	84780-78030	87	74
			84780-78070		

Примечание:

Использование данного бюллетеня технического обслуживания для устранения проблемы требует наличия обязательных комментариев CCR (условия, причина, меры) в гарантийной рекламации для последующего тщательного технического анализа. Необходимо указать номер данного бюллетеня технического обслуживания в поле «Способ устранения неисправности». Несоблюдение указанного требования может повлечь отклонение рекламации.