



# Бюллетень технического обслуживания

Шасси - трансмиссия

CP-0023L-0416

Revision

Тема:

**Бесступенчатая коробка передач K114:  
медленный разгон из-за неисправности  
гидротрансформатора (P2757)**

Модели:

NX200

Коды моделей:

ZGZ10; ZGZ15

Исправленный вариант

## ВВЕДЕНИЕ

В данном бюллетене технического обслуживания содержится информация по производственному изменению и способу устранения указанной проблемы. Применимо к автомобилям, выпущенным до производственного изменения и имеющим указанные ниже идентификационные номера транспортного средства (VIN).

## ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Некоторые клиенты могут предъявлять претензии из-за плохого разгона и включения контрольной лампы неисправности (MIL).

(Диагностический код неисправности (DTC) P2757: ненадлежащие характеристики электромагнитного клапана управления давлением муфты гидротрансформатора)

## ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

Усовершенствовали заклепку муфты блокировки гидротрансформатора.

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

Код модели	Завод	Производственные изменения касаются указанных VIN	Дата внедрения
ZGZ10	TMK	JTJYERBZ002011344	27.01.2016
ZGZ15	TMK	JTJBERBZ102016056	28.01.2016

**ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ**

Предыдущий номер детали	Текущий номер детали	Наименование детали	Количество
32000-28190	32000-28191	ГИДРОТРАНСФОРМАТОР В СБОРЕ	1
30400-78011 (для ZGZ10)	Без изменений	БЕССТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ	1
30400-48021 (для ZGZ15)	Без изменений	БЕССТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ	1

**ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА**

Заменить гидротрансформатор в сборе и бесступенчатую коробку передач в блоке с главной передачей в соответствии с указаниями в руководстве по ремонту.

"СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА → БЕССТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ K114 /K114F → БЕССТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ → СНЯТИЕ/УСТАНОВКА"

**ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

При подаче гарантийного требования руководствуйтесь применимыми положениями гарантийной политики и гарантийных бюллетеней.

Модель	Код операции	Операция	Время	OFP	T1	T2
ZGZ10	353011N	БЕССТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ИЛИ ЗАМЕНА	7,5	32000-28190	27	49
ZGZ15	353011N	БЕССТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ИЛИ ЗАМЕНА	8,1	32000-28190	27	49

**Примечание:**

Использование данного бюллетеня технического обслуживания для устранения проблемы требует наличия обязательных комментариев CCR (условия, причина, меры) в гарантийной рекламации для последующего тщательного технического анализа. Необходимо указать номер данного бюллетеня технического обслуживания в поле «Способ устранения неисправности». Несоблюдение указанного требования может повлечь отклонение рекламации.