

Отказ от ответственности

1. Использование технической информации

Опубликованная на данном веб-сайте техническая информация предназначена и доступна только для пользователей, которые обладают достаточными профессиональными и техническими навыками, знаниями и квалификацией, а также всем необходимым оборудованием и инструментами.

Определенные операции ремонта и технического обслуживания должны выполняться с использованием соответствующего оборудования и инструментов, а также запасных частей или узлов. Любой ремонт и техническое обслуживание, производимые пользователем данного сайта на основе, в результате использования или в связи с опубликованной на нем технической информацией, выполняется под исключительную ответственность такого пользователя. Toyota Motor Europe NV/SA, все ее дочерние компании и/или любые национальные дистрибьюторы не несут ответственности за любые травмы, имущественный ущерб, убытки и любой другой ущерб, а также за любое нарушение законов и норм в результате выполнения такого ремонта или технического обслуживания.

2. Гарантийная информация, содержащаяся в данных документах

Любая информация, связанная с условиями любой специальной гарантии, предоставляемой Toyota Motor Europe NV/SA и всеми ее дочерними компаниями и/или национальными дистрибьюторами, и включенная в любой документ, опубликованный на данном сайте, не является технической информацией.

Эта информация относится к прежним гарантийным обязательствам, принятым на себя Toyota Motor Europe NV/SA и любыми ее дочерними компаниями и/или национальными дистрибьюторами, и, как следствие, Toyota Motor Europe NV/SA и любые ее дочерние компании и/или национальные дистрибьюторы не связаны этими гарантийными обязательствами, а также любыми их условиями и положениями.

Ни при каких обстоятельствах такая информация не означает обязательств или обещаний Toyota Motor Europe NV/SA и любых ее дочерних компаний и/или национальных дистрибьюторов относительно применения, продления срока действия или возобновления такой гарантии.

3. Право на модернизацию или ремонт

Тот факт, что фрагмент технической информации, связанный с определенным обновлением или ремонтом некоторых автомобилей, опубликован на данном веб-сайте, а также что принадлежащий пользователю веб-сайта или используемый им автомобиль входит в число этих автомобилей, сам по себе не означает, что автомобиль пользователя действительно требует обновления или ремонта, или что пользователь получает права на такую модернизацию или ремонт при оплате соответствующей услуги или в рамках гарантийного обслуживания.



Technical Service Bulletin

EG-0092L-1011

Тема:

**Двигатель 08-AD: Периодически белый дым
выходит из выхлопной трубы**

Models:

IS200D; IS220D

Model codes:

ALE20; ALE20

Engine

ВВЕДЕНИЕ

В данном бюллетене технического обслуживания содержится информация по производственному изменению и способу устранения указанной проблемы. Применимо к автомобилям, выпущенным до производственного изменения, действующего начиная с указанных ниже VIN или номеров рамы.]

ОПИСАНИЕ ЯВЛЕНИЯ

Некоторые клиенты могут выражать беспокойство из-за периодического появления чрезмерного количества белого дыма из выхлопной трубы при ускорении. Проблема имеется только на автомобилях, укомплектованных двигателем 08-AD с DPF или DPNR.]

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

[Программное обеспечение ЭБУ двигателя было изменено.]

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

Модель	Код модели	Завод	Производственные изменения касаются действительных кодов VIN	Дата внедрения
IS200d	ALE20	TMK	Не применимо	Декабрь 2011 г.
IS220d			Не применимо	Декабрь 2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

Предыдущий номер детали	Текущий номер детали	Наименование детали	Количество
89661-53M40	89661-53M40	Блок управления двигателем	0*
89661-53M50	89661-53M50		

*: Замены деталей не требуется, необходимо выполнить только обновление программного обеспечения ЭБУ двигателя.]



ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА

Проверьте/обновите программное обеспечение «компьютера, управление двигателем» по последнему идентификационному номеру калибровки (как минимум, в новой версии идентификационной калибровки двигателя AD, которая выделена в списке внизу) в соответствии с процедурой, описанной в бюллетене технического обслуживания EG-6003R (способ перепрограммирования ЭБУ двигателя с помощью программируемого диагностического прибора 2).

Модель	Описание модели	Каталожный номер ЭБУ	Версия идентификационного номера калибровки
IS200d	2AD-FTV	89661-53M50	353F6200
IS220d	2AD-FHV	89661-53M40	353F5200