

Создан по инициативе Диагностов - активных Участников Форума http://forum.autodata.ru/ и Издательства "Легион - Автодата" http://autodata.ru/, зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации «23» октября 2007 г.



Поддерживается Издательством «Легион - Автодата»

Активная система управления высотой расположения кузова (AHC) – описание работы и неисправностей системы


Принцип работы системы

1. Нормальное состояние, движение по прямой.

Высокое давление в газовых камерах и амортизаторах поддерживается закрытыми управляющими клапанами. Открытые перепускные клапаны связывают правый и левый амортизаторы.

2. Движение в повороте.

Высокое давление в газовых камерах и амортизаторах поддерживается закрытыми управляющими клапанами. Перепускные клапаны закрыты, гидравлический контур правого и левого амортизаторов не связаны. Жесткость амортизаторов регулируется в зависимости от дорожных условий и положения рулевого колеса.



- 1 резервуар,
- 2 датчик давления,
- 3 обратный клапан,
- 4 электромагнитный клапан гидроаккумулятора,
- 5 гидроаккумулятор АНС,
- 6 привод системы АНС (газовая камера),
- 7 управляющий клапан,
- 8 перепускной клапан,
- 9 амортизаторы,
- 10 демпфер насоса,
- 11 насос системы АНС.

3. Увеличение высоты расположения кузова.

После нажатия на кнопку "UP" включается электронасос.

1) Автомобиль неподвижен.


Электромагнитный клапан гидроаккумулятора открыт, дополнительная жидкость поступает в магистраль и увеличивает скорость подъема кузова. Передний и задний управляющие клапаны одновременно открываются, перепуская жидкость к газовым камерам и амортизаторам, совместно поднимая переднюю и заднюю части кузова. Если запасенная в гидроаккумуляторе жидкость заканчивается, передний и задний управляющий клапаны открываются поочередно, поднимая переднюю и заднюю часть кузова раздельно.

2) Автомобиль движется.

При скорости менее 25 км/ч жидкость из гидроаккумулятора используется таким же образом, как и на неподвижном автомобиле.

При скорости более 25 км/ч для подъема кузова используется только та жидкость, которая нагнетается насосом. Передний и задний управляющий клапаны открываются поочередно, поднимая переднюю и заднюю часть кузова раздельно.


Если кузов находится в положении "LO", то при скорости более 5 км/ч для автоматического подъема кузова в нормальное положение в гидравлический контур подключается гидроаккумулятор.



4. Подача жидкости в гидроаккумулятор системы АНС.

В нормальных условиях в гидроаккумуляторе находится такое количество жидкости, которое необходимо для однократного подъема кузова. После подъема кузова из положения "LO" в "N" или из "N" в "HI", необходимо заполнение гидроаккумулятора.

Во время заполнения управляющие клапаны закрыты, электромагнитный клапан гидроаккумулятора открыт, и жидкость нагнетается насосом в аккумулятор. Если потребуется поднять кузов до того, как в гидроаккумуляторе создалось необходимое давление рабочей жидкости, то для этого будет использоваться только жидкость, нагнетаемая насосом.



5. Перемещение кузова вниз.

1) Скорость менее 5 км/ч.


При переводе переключателя режимов АНС в положения "LO" из N" или "N" из HI", передний и задний управляющие клапаны открываются одновременно, и жидкость из газовых камер и амортизаторов отводится в резервуар, совместно опуская переднюю и заднюю части кузова.

Если задняя часть опускается быстрее ожидаемого из-за значительной загрузки и возникает существенная разница между скоростью перемещения передней и задней частей кузова, задний управляющий клапан закрывается, позволяя опустить только переднюю часть. Это необходимо для предотвращения чрезмерного подъема света фар.

2) Скорость более 5 км/ч.

При переводе переключателя режимов АНС в положение "N" из HI", передний и задний управляющий клапаны открываются поочередно, опуская переднюю и заднюю части кузова раздельно.

Когда скорость более 5 км/ч, кузов невозможно переместить из положения "N" в положение "LO".



Основные неисправности системы

Поиск и устранение неисправностей, возникающих в системе АНС, должны начинаться с простейших операций и продолжаться в порядке возрастания сложности. Ниже описаны неполадки системы и указан порядок поиска неисправностей.

Горит индикатор не соответствующий выбранному режиму работы системы АНС.

- 1. Убедитесь, что выключатель "АНС OFF" не нажат.
- 2. Считайте коды неисправностей.
- 3. Проведите проверку в режиме тестирования (сигнал на входе).

Не работает система управления высотой расположения кузова.

- 1. Проверьте цепь питания блока управления системой АНС.
- 2. Убедитесь, что не возникают условия, при которых может произойти запрещение работы системы (езда по неровной дороге, блокировка дифференциалов и др.).

- 3. Проверьте индикаторы.
- 4. Считайте коды неисправностей.
- 5. Проведите проверку системы АНС в режиме тестирования.
- 6. Проведите проверку в режиме тестирования (сигнал на входе).
- 7. Если вышеуказанные проверки не выявили неисправность, то замените блок управления системой АНС.

Высота автомобиля не изменяется при переключении "N" ightarrow "HI".

- 1. Убедитесь, что загруженность автомобиля не превышает установленного значения.
- 2. Неисправность может возникнуть при установке дополнительных элементов, имеющих значительный вес, на автомобиль (например, лебедка).
- 3. Убедитесь, что уровень рабочей жидкости в норме.
- 4. Считайте коды неисправностей.
- 5. Проведите проверку в режиме тестирования (сигнал на входе).
- 6. Проверьте амортизаторы.
- 7. Проверьте высоту расположения кузова автомобиля (длину тяги датчика).

Кузов автомобиля не опускается при переключении системы в положение "LO".

- 1. Неисправность может возникнуть, если вес автомобиля меньше номинального значения.
- 2. Убедитесь, что работе амортизаторов и пружин не мешают посторонние предметы.
- 3. Считайте коды неисправностей.
- 4. Проведите проверку в режиме тестирования (сигнал на входе).
- 5. Проверьте амортизаторы.
- 6. Проверьте высоту расположения кузова автомобиля (длину тяги датчика).

Во время стоянки положение кузова автомобиля очень низкое.

<u>Внимание</u>: кузов может опуститься, если во время стоянки автомобиля значительно изменилась температура окружающего воздуха.

- 1. Убедитесь в отсутствии утечек в газовых камерах, амортизаторах и т.д.
- 2. Если утечки не были обнаружены, замените блок управляющих клапанов.

Автомобиль кренится на левый или правый бок.

- 1. Убедитесь, что нет перегруза на одну из сторон автомобиля.
- 2. Считайте коды неисправностей.
- 3. Отрегулируйте высоту расположения кузова.
- 4. Проверьте амортизаторы.
- 5. Проверьте блок управляющих клапанов (перепускные клапаны).
- 6. Убедитесь, что жидкость свободно перемещается во всем гидравлическом контуре.

Поднятие кузова происходит за время, превышающее стандартное значение.

<u>Внимание</u>: если температура воздуха ниже -15°С и гидроаккумулятор еще не зарядился, то на работу системы затрачивается больше времени.

- 1. Убедитесь, что загруженность автомобиля не превышает установленного значения.
- 2. Неисправность может возникнуть, если вес автомобиля меньше номинального значения.
- 3. Считайте коды неисправностей.
- 4. Проверьте амортизаторы.
- 5. Проверьте высоту расположения кузова автомобиля (длину тяги датчика).
- 6. Убедитесь в наличии давления в гидроаккумуляторе системы АНС.
- 7. Если вышеуказанные проверки не выявили неисправность, то замените электронасос.

Кузов опускается в течение времени, превышающего стандартное значение.

Внимание: при температуре воздуха ниже -15° С на работу системы затрачивается большее время.

- 1. Неисправность может возникнуть, если вес автомобиля меньше номинального значения.
- 2. Проверьте амортизаторы.
- 3. Проверьте высоту расположения кузова автомобиля (длину тяги датчика).
- 4. Если вышеуказанные проверки не выявили неисправность, замените блок управляющих клапанов.

Автомобиль наклоняется вперед или назад.

- 1. Убедитесь, что выключатель "АНС OFF" не нажат.
- 2. Убедитесь в отсутствии утечек в газовых камерах, амортизаторах и т.д.
- 3. Считайте коды неисправностей.
- 4. Проверьте высоту расположения кузова автомобиля (длину тяги датчика).
- 5. Если вышеуказанные проверки не выявили неисправность, то замените блок управляющих клапанов.

Чрезмерный шум при работе системы.

- 1. Убедитесь, что жидкость свободно перемещается во всем гидравлическом контуре.
- 2. Убедитесь в отсутствии люфта в приводе электронасоса.
- 3. Если гидравлический контур и насос в норме, замените демпфер насоса.

Различный крен автомобиля при повороте налево и направо.

- 1. Убедитесь, что нет перегруза на одну из сторон автомобиля.
- 2. Проверьте цепь питания блока управления системой АНС.
- 3. Считайте коды неисправностей.
- 4. Проведите проверку в режиме тестирования (сигнал на входе).
- 5. Убедитесь в отсутствии утечек в газовых камерах (проверьте изменение уровня рабочей жидкости в бачке при переключении режимов из "LO" в "HI" разница уровней должна превышать 7 делений по шкале бачка).
- 6. Если вышеуказанные проверки не выявили неисправность, то замените привод системы АНС или амортизатор.

Значительные "клевки" автомобиля при торможении и начале движения.

- 1. Проверьте цепь питания блока управления системой АНС.
- 2. Считайте коды неисправностей.
- 3. Проведите проверку в режиме тестирования (сигнал на входе).
- 4. Если вышеуказанные проверки не выявили неисправность, то замените привод системы АНС или амортизатор.

Невозможно провести диагностическую проверку системы АНС.

- 1. Проверьте цепь индикатора "AHC OFF". 2. Проверьте цепь вывода "TC" диагностического разъема.
- 3. Проверьте цепь питания блока управления системой АНС.

Невозможно провести проверку в режиме тестирования (сигнал на входе).

- 1. Проверьте цепь вывода "TS" диагностического разъема.
- 2. Проверьте цепь питания блока управления системой АНС.

Описание процедур ремонта, диагностики и обслуживания автомобилей, на которые устанавливалась система АНС, Вы можете найти в следующих книгах:

Toyota Land Cruiser 100/105. Модели с дизельными двигателями. Серия Профессионал в 2 частях http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=434&page=1&idg=4172&stype=2&c=linkinfo

Toyota Land Cruiser 100/Lexus LX470. Модели с бензиновыми двигателями. Серия Профессионал в 2 частях http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=434&page=1&idg=3073&stype=2&c=linkinfo

> Чечель Людмила "Легион-Автодата"

Информация для читателей

Новую литературу по вопросам Диагностики и ремонта автомобилей Вы можете заказать в Интернет-магазине издательства «Легион-Автодата» по адресу: http://www.autodata.ru/

Новые Авторские статьи участников Союза автомобильных Диагностов, регулярно обновляемые, Вы можете прочитать по адресу: http://www.autodata.ru/item.osg

Форум Союза автомобильных Диагностов, где регулярно идет обсуждение «автомобильных» вопросов, располагается по адресу: http://forum.autodata.ru/index.php Приходите, регистрируйтесь, участвуйте. У нас доброжелательная обстановка.

ВАЖНО – прочтите Внимательно

Материал (статья) носит общепознавательный характер, не является инструкцией по ремонту или эксплуатации автомобиля. Не подлежит копированию, редактированию и компилированию. Автор и редакционная коллегия не несут ответственность за неверную трактовку материала и другие последствия, вызванные прочтением данного материала. С предложениями, замечаниями и пожеланиями обращайтесь по адресу: efidata@yandex.ru