

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

УКАЗАНИЕ:

- Если проверка отдельных компонентов не позволяет выявить причину неисправности, проверьте ЭБУ управления подвеской.
- Если во время проверки DTC на дисплее отображается код неисправности, проверьте соответствующую данному коду цепь. Подробные описания каждого из кодов приведены на страницах, указанных под соответствующими номерами DTC в таблице DTC.

Таблица DTC пневматической подвески:

№ DTC (см. стр.)	Описание неисправности	Неисправный участок	Контрольная лампа отключения
C1711/11 (05-262)	Обрыв или короткое замыкание в цепи правого датчика высоты передней подвески	<ul style="list-style-type: none"> • Правый датчик высоты передней подвески • Цепь правого датчика высоты передней подвески 	○
C1712/12 (05-262)	Обрыв или короткое замыкание в цепи левого датчика высоты передней подвески	<ul style="list-style-type: none"> • Левый датчик высоты передней подвески • Цепь левого датчика высоты передней подвески 	○
C1713/13 (05-262)	Обрыв или короткое замыкание в цепи правого датчика высоты задней подвески	<ul style="list-style-type: none"> • Правый датчик высоты задней подвески • Цепь правого датчика высоты задней подвески 	○
C1714/14 (05-262)	Обрыв или короткое замыкание в цепи левого датчика высоты задней подвески	<ul style="list-style-type: none"> • Левый датчик высоты задней подвески • Цепь заднего левого датчика высоты подвески 	○
C1735/35 (05-273)	Обрыв или короткое замыкание в цепи выпускного электромагнитного клапана	<ul style="list-style-type: none"> • Выпускной электромагнитный клапан • Цепь выпускного электромагнитного клапана 	○
C1737/31 (05-276)	Обрыв или короткое замыкание в цепи переднего правого электромагнитного клапана регулировки высоты	<ul style="list-style-type: none"> • Передний правый электромагнитный клапан регулировки высоты • Цепь переднего правого электромагнитного клапана регулировки высоты 	○
C1738/32 (05-276)	Обрыв или короткое замыкание в цепи переднего левого электромагнитного клапана регулировки высоты	<ul style="list-style-type: none"> • Передний левый электромагнитный клапан регулировки высоты • Цепь переднего левого электромагнитного клапана регулировки высоты 	○
C1739/33 (05-276)	Обрыв или короткое замыкание в цепи заднего правого электромагнитного клапана регулировки высоты	<ul style="list-style-type: none"> • Задний правый электромагнитный клапан регулировки высоты • Цепь заднего правого электромагнитного клапана регулировки высоты 	○
C1740/34 (05-276)	Обрыв или короткое замыкание в цепи заднего левого электромагнитного клапана регулировки высоты	<ul style="list-style-type: none"> • Задний левый электромагнитный клапан регулировки высоты • Цепь заднего левого электромагнитного клапана регулировки высоты 	○
C1741/41 (05-283)	Обрыв или короткое замыкание в цепи реле AIR SUS	<ul style="list-style-type: none"> • Реле AIR SUS • Цепь реле AIR SUS 	○
C1742/42 (05-288)	Блокировка в цепи компрессора регулировки высоты	<ul style="list-style-type: none"> • Двигатель компрессора регулировки высоты 	○
C1744/44 (05-296)	Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана резервуара	<ul style="list-style-type: none"> • Электромагнитный клапан резервуара • Цепь электромагнитного клапана резервуара 	×
C1751/51 (05-300) (*1)	Непрерывный электрический ток в цепи компрессора регулировки высоты	<ul style="list-style-type: none"> • Компрессор регулировки высоты • Цепь компрессора регулировки высоты • Тяга какого-либо датчика высоты подвески • Любой из датчиков высоты подвески • Разгрузочный клапан • Выключено реле AIR SUS • Утечка воздуха через воздушный патрубок или какой-либо из клапанов • Засорение воздушного патрубка или какого-либо из клапанов 	×
C1761/61 (05-306)	Неисправность ЭБУ	<ul style="list-style-type: none"> • ЭБУ управления подвеской 	○
C1774/74 (05-309) (*2)	Падения напряжения питания	<ul style="list-style-type: none"> • Аккумуляторная батарея • Цепь питания 	×
C1776/76 (05-314)	Цепь датчика частоты вращения	<ul style="list-style-type: none"> • Датчик частоты вращения • Цепь датчика частоты вращения • Блок управления рабочими цилиндрами тормозов (ЭБУ системы противоскольжения) 	×
C1779/79 (05-318)	Цепь датчика положения коленчатого вала	<ul style="list-style-type: none"> • Датчик положения коленчатого вала • Цепь датчика положения коленчатого вала • ЕСМ 	×

(*1): Код C1751/51 может отображаться даже при отсутствии неисправностей в системе, например, если автомобиль останавливается, либо полностью заполнен пассажирами и багажом и движется по разбитой дороге, а воздушный патрубок обледенел.

(*2): Эти коды не сохраняются в памяти после перевода замка зажигания в положение OFF.