

ЗОНЫ НАНЕСЕНИЯ ВСПЕНИВАЮЩИХСЯ СОСТАВОВ

Сечения, указанные на рисунке, заполнены вспенивающимся составом для обеспечения шумоизоляции. После выполнения ремонтных работ следует заполнить отремонтированные и прилежащие полости вспенивающимся составом.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

- 1) Вспенивающиеся составы следует наносить через технологические отверстия на тыльной части кузовных деталей.
- 2) При обращении с вспенивающимся составом следуйте рекомендациям его изготовителя.



