Техническая информация

TI18-025 Изменения от 30.07.2020	**Тема: Самопроизвольное открытие/закрытие замков дверей из-за попадания дорожных реагентов на сенсоры ручек дверей.** **Модели:** Lexus NX200, NX200t, NX300h **Коды моделей:** ZGZ10, ZGZ15, AGZ10, AGZ15, AYZ10, AYZ15	Электрооборудование кузова

Информация предназначена только для внутреннего использования дилерских станций Toyota и Lexus

В данную техническую информацию внесены изменения, касающиеся новых номеров деталей. Изменения выделены синим.

ОПИСАНИЕ

Некоторые клиенты могут жаловаться на некорректную работу сенсоров наружных ручек дверей (самопроизвольное открытие или закрытие замков дверей при появлении ключа в зоне обнаружения дверных сенсоров).

ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ СИМПТОМА

Вода, содержащая дорожные реагенты может проникать в дверные ручки и попадать на сенсоры, находящиеся внутри ручек.

В результате появляется возможность прохождения электрического тока между сенсорами открытия и закрытия, что приводит к самопроизвольному срабатыванию замков дверей.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Для исключения возможности появления указанного выше симптома специальное покрытие было нанесено на сенсоры открытия и закрытия ручек дверей.

Производственное изменение было внедрено с 23.10.2018.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

При заказе деталей используйте двенадцатизначный номер деталей с указанием кода цвета (2 последних символа номера детали).

Для кодов цвета (8X1, 8X9, 4Y1, 4W7, 4X2, 223, 1J7, 1J4, 083, 085, 8X5, 4V3, 217, 8U1, 8W3) необходимо проверить соответствие номеров деталей по таблице ниже.

Для остальных кодов цвета номера старых и новых деталей совпадают.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС TOYOTA
Ваша Toyota окружена заботой
УВЕРЕННОСТЬ ОТКРЫТОСТЬ КОМФОРТ

№	Старый номер детали	Новый номер детали	Наименование детали
1	69220-78030-J4	69220-78040-J0	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE LH (colour 8X1)
2	69210-78030-J4	69210-78040-J0	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE RH (colour 8X1)
3	69220-78030-J3	69220-78040-J1	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE LH (colour 8X9)
4	69210-78030-J3	69210-78040-J1	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE RH (colour 8X9)
5	69220-78030-E4	69220-78040-E2	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE LH (colour 4Y1)
6	69210-78030-E4	69210-78040-E2	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE RH (colour 4Y1)
7	69220-78030-E3	69220-78040-E0	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE LH (colour 4W7)
8	69210-78030-E3	69210-78040-E0	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE RH (colour 4W7)
9	69220-78030-E2	69220-78040-E1	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE LH (colour 4X2)
10	69210-78030-E2	69210-78040-E1	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE RH (colour 4X2)
11	69220-78030-C2	69220-78040-C1	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE LH (colour 223)
12	69210-78030-C2	69210-78040-C1	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE RH (colour 223)
13	69220-78030-B2	69220-78040-B1	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE LH (colour 1J7)
14	69210-78030-B2	69210-78040-B1	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE RH (colour 1J7)
15	69220-78030-B1	69220-78040-B2	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE LH (colour 1J4)
16	69210-78030-B1	69210-78040-B2	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE RH (colour 1J4)
17	69220-78030-A1	69220-78040-A0	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE LH (colour 083)
18	69210-78030-A1	69210-78040-A0	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE RH (colour 083)
19	69220-78030-A0	69220-78040-A1	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE LH (colour 085)
20	69210-78030-A0	69210-78040-A1	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE RH (colour 085)
21	69220-48070-J3	69220-48080-J2	HANDLE ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE LH (colour 8X9)
22	69210-48110-J3	69210-48140-J2	HANDLE ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE RH (colour 8X9)
23	69220-48070-J1	69220-48080-J0	HANDLE ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE LH (colour 8X1)
24	69210-48110-J1	69210-48140-J0	HANDLE ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE RH (colour 8X1)
25	69220-48070-J0	69220-48080-J1	HANDLE ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE LH (colour 8X5)
26	69210-48110-J0	69210-48140-J1	HANDLE ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE RH (colour 8X5)
27	69220-48070-E5	69220-48080-E3	HANDLE ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE LH (colour 4Y1)
28	69210-48110-E5	69210-48140-E3	HANDLE ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE RH (colour 4Y1)

29	69210-48110-E3	69210-48140-E5	HANDLE ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE RH (colour 4V3)
30	69220-48070-E3	69220-48080-E5	HANDLE ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE LH (colour 4V3)
31	69210-78030-E0	69210-78040-E3	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE RH (colour 4V3)
32	69220-78030-E0	69220-78040-E3	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE, LH (colour 4V3)
33	69210-78030-C1	69210-78040-C2	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE RH (colour 217)
34	69220-78030-C1	69220-78040-C2	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE, LH (colour 217)
35	69210-48110-J2	69210-48140-J4	HANDLE ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE RH (colour 8U1)
36	69220-48070-J2	69220-48080-J4	HANDLE ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE LH (colour 8U1)
37	69210-78030-J0	69210-78040-J3	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE RH (colour 8U1)
38	69220-78030-J0	69220-78040-J3	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE, LH (colour 8U1)
39	69210-48110-J4	69210-48140-J5	HANDLE ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE RH (colour 8W3)
40	69220-48070-J4	69220-48080-J5	HANDLE ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE LH (colour 8W3)
41	69210-78030-J1	69210-78040-J4	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE RH (colour 8W3)
42	69220-78030-J1	69220-78040-J4	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE, LH (colour 8W3)
43	69210-48110-**	69210-48140-**	HANDLE ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE RH
44	69220-48070-**	69220-48080-**	HANDLE ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE LH
45	69210-78030-**	69210-78040-**	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE RH
46	69220-78030-**	69220-78040-**	HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE LH

ИНФОРМАЦИЯ О РЕМОНТЕ

При появлении подобных жалоб клиентов необходимо заменить наружные ручки **всех** дверей.

Данный метод ремонта применим для автомобилей, выпущенных до 23.10.2018.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№	Код операции	Описание	Время н/ч	OFP	T1	T2
1	672191	(Все модели) Замена наружной ручки передней правой двери	0,5	69210-48110-**	87	71
2	672191Z	(Все модели) Замена наружной ручки передней левой двери		69220-48070-**		
3	672201	(Все модели) Замена наружной ручки задней правой двери	0,7	69210-78030-**		
4	672201Z	(Все модели) Замена наружной ручки задней левой двери		69220-78030-**		

Внимание!

Настоящим, доводим до Вашего внимания, что в случае, если гарантийный ремонт производится согласно технической информации или сервисного бюллетеня, необходимо в полях «Remedy» (Меры) и № технической информации гарантийного требования указывать номер и дату данной технической информации или сервисного бюллетеня.

В противном случае гарантийное требование может быть отклонено.
Гарантийное возмещение затрат на проведение ремонта производится только в случае проведения ремонта в гарантийный период автомобиля.