

Лексус Gs 450H 2008

Дата проверки: 29.08.2018

VIN: JTHBC96S005017900 Гос. номер: H602KA799

ID отчета: 437 - 064

Сводные данные

Количество владельцев	4
ДТП	2
Расчёт ремонтных работ ^{NEW}	1
Последний пробег	100 000 км
Проверка контрольного символа VIN	
Ограничения ГИБДД	Нет
Залог	Нет
Угон	Нет
Такси	Нет
Лизинг	Нет
Утилизация	Нет
Штрафы	Нет

Данные по ПТС

Автомобиль	Лексус Gs 450H
VIN	JTHBC96S005017900
Номер кузова	JTHBC96S005017900
Год	2008
Масса автомобиля	1 930 кг
Расположение руля	Левый руль
Объем двигателя	3 456 куб.см.

Мощность

296 л.с. / 217 кВт

Цвет

Серебристый

[Подробнее о данных по ПТС.](#)

История регистрационных действий

Дата:	15.07.2009
Описание операции:	Первичная регистрация
Тип владельца:	Физическое лицо
Регион:	Москва Г.
Город:	Москва
Дата:	05.10.2012
Описание операции:	В связи с прекращением права собственности (отчуждение, конфискация ТС)
Тип владельца:	Физическое лицо
Регион:	Москва Г.
Город:	Москва
Дата:	15.11.2012
Описание операции:	Постановка с одновременным снятием с учета
Тип владельца:	Физическое лицо
Регион:	Московская Область
Город:	Кузнецики
Дата:	28.08.2013
Описание операции:	Регистрация ТС, прибывших из других регионов РФ
Тип владельца:	Физическое лицо
Регион:	Ставропольский Край
Город:	Ессентуки Г

Дата: 14.01.2016
Описание операции: Замена государственного регистрационного знака
Тип владельца: Физическое лицо
Регион: Ставропольский Край
Город: Ессентуки Г.

Дата: 15.01.2016
Описание операции: Изменение собственника по сделкам, произведенным в любой форме (купля-продажа, дарение, др.) с заменой государственных регистрационных знаков
Тип владельца: Физическое лицо
Регион: Ставропольский Край
Город: Ессентуки Г.


Дата: 25.06.2018
Описание операции: Замена государственного регистрационного знака
Тип владельца: Физическое лицо
Регион: Москва Г.
Город: Г Ессентуки

[Подробнее об истории регистрационных действий.](#)

Информация об участии в ДТП по данным ГИБДД и страховых компаний


1. Дата	03.05.2015
Номер	070015449
Тип	Наезд на стоящее ТС
Организация	ГИБДД
Регион	Ставропольский Край

Наиболее значимые повреждения



2. Дата	15.03.2017
Номер	070008005
Тип	Столкновение
Организация	ГИБДД
Регион	Ставропольский Край

Наиболее значимые повреждения



[Подробнее об участии автомобиля в ДТП по данным ГИБДД и страховых компаний \(\)](#)

Расчёт ремонтных работ ^{NEW}

Количество расчётов 1

Расчёт: 1

Дата калькуляции	26.05.2017
Общая стоимость	303 637 руб.
Стоимость работ	30 700 руб.
Стоимость окраски	29 818 руб.
Стоимость запасных частей	243 119 руб.

Наименование	Вид ремонта
НАСАДКА НАР Л ГЛУШ17408 31050	Замена
НАКЛАДКА ПОРОГА Л - С/У	Замена
ЧАСТЬ БОКОВ 3 Л В СБОР И СОЕД ПАН ЗАМЕНА	Замена
КРЫШКА БАГАЖНИКА - С/У	Замена

[Показать остальные позиции \(39\)](#)

[Подробнее о ремонтных работах \(\)](#)

Пробеги

1. Дата фиксации

11.04.2017

Из диагностической карты

100 000 км

[Подробнее о пробегах \(\)](#)

Проверка контрольного символа VIN

Результат проверки

Проверка пройдена

[Подробнее о проверке контрольного символа VIN \(\)](#)

Ограничения ГИБДД

Результат проверки

Ограничений нет

[Подробнее об ограничениях рег. действий в ГИБДД \(\)](#)

Залог

Результат проверки

Автомобиль не числится в залоге

[Подробнее о залогах \(\)](#)

Угон

Результат проверки

Автомобиль не числится в угоне

[Подробнее об угонах \(\)](#)

Работа в такси

На дату проверки информации об использовании транспортного средства:

Автомобиль не был зарегистрирован в качестве такси

[Подробнее о регистрации автомобиля в такси \(\)](#)

Утилизация

Результат проверки

Автомобиль не был утилизирован

[Подробнее об утилизации \(\)](#)

Тех. осмотр

Тип документа	Диагностическая карта
Номер	057430011703134
Рег. номер	
Дата начала действия	11.04.2017
Дата окончания действия	11.04.2018

[Подробнее о тех. осмотре \(\)](#)

Таможня

Дата декларации	28.04.2009
Задекларированная цена	1 805 285 руб.
Страна вывоза	Эстонская Республика

[Подробнее о данных таможи \(\)](#)

Штрафы

Результат проверки

По данным от ГИС ГМП на данном автомобиле нет неоплаченных штрафов

С историей автомобиля все в порядке? **Закажите выездную диагностику (<https://avtocod.ru/vyezdnyaya-proverka>)**, чтобы проверить его техническое состояние.

Важно! Наши рекомендации:

[Наши рекомендации, подробнее \(\)](#)